石井町内通学路の対策箇所一覧表

【石井小学校】

路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道尼寺1号線	石井町石井字内谷の尼寺分校付 近	カーブになっていて見通しが悪い。	外側線引き直し	石井町
国道192号線	石井町石井字白鳥 ローソン前	信号のある交差点だが、変則的な信号のため赤信号で 交差点に入ってくる車があり危険である。	立哨	石井小学校
	石井町石井字石井 勝明寺近くの 交差点	見通しの悪い交差点。どの方向からもかなりのスピードで 車が通過する。	交差点クロスマーク	石井町
県道石井引田線		踏切付近に交差点があり、踏切を渡るのに危険である。 また、踏切から北へかけての道路も交通量が多く、路肩 も狭い。	歩道設置	徳島県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、徳島河川国道事務所、徳島県東部県土整備局吉野川庁舎、石井町建設課、石井警察署

【浦庄小学校】

路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道西麻植下浦線		スクールゾーンの東端にあたる。車道から分離された歩 道が無く、狭い上に見通しが悪く、歩行者の児童が運転 手から確認しづらい。	注意看板設置	徳島県
県道西麻植下浦線	石井町浦庄字下浦143番地2	道が無く、狭い上に見通しが悪く、歩行者の児童が運転	外側線引き直し 交差点クロスマーク 注意看板設置	徳島県
町道国実70号線	石井町浦庄字国実508番地1	車道から分離された歩道が無く、非常に狭いために児童 が自動車とすれ違えない。	一部拡幅工事 注意看板設置	石井町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、徳島県東部県土整備局吉野川庁舎、石井町建設課、石井警察署

【高原小学校】

路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
旧県道徳島鴨島線	石井町高原字東高原250番地1 高原小学校正門交差点付近	小学校正門前の交差点が変形の四つ角のため、朝夕に は通勤の車で混雑し、見通しが悪いこともあって大変危 険である。	カラーコーン設置	高原小学校
旧県道徳島鴨島線	石井町高原字東高原217番地3 上田米穀店前	道幅が狭く、朝夕の登下校の時間帯には、車がすれ違うにも苦しく大変危険である。	外側線引き直し 減速破線復旧 注意看板設置	徳島県
旧県道徳島鴨島線	石井町高原字西高原250番地14 レストランアジュール前交差点	県道の交差点で、朝夕は車の通行台数が多く、横断歩道 を渡っている児童が危険にさらされる。	立哨	高原小学校
旧県道徳島鴨島線	石井町高原字平島219番地7 平 島東バス回転場前交差点	点滅信号が設置されているが、車が一時停止を怠るな ど、大変危険な四つ角となっている。	取り締まり強化	石井警察署
旧県道徳島鴨島線	石井町高原字平島318番地2 料 理屋まるやから西側の通学路	道幅が狭く、住宅が密集しているために見通しが悪く、大 変危険である。	注意看板設置	徳島県
県道徳島鴨島線	石井町高原字東高原264番地1 新日本料理ふじわら前交差点	交通量が多い県道との交差点で車がスピードを出してい るため、横断時に危険にさらされる。	立哨	高原小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、徳島県東部県土整備局吉野川庁舎、石井町建設課、石井警察署

【高川原小学校】

路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道徳島鴨島線	石井町高川原字加茂野 尾崎医院 前交差点	朝夕には交通量が多い箇所であるにも関わらず、信号待 ちをするスペースが無く、児童が危険にさらされている。	ポールコーン修繕	徳島県
		朝夕には交通量が多い箇所であるにも関わらず、信号待 ちをするスペースが無く、児童が危険にさらされている。	視界誘導標修繕	徳島県
県道石井引田線		朝夕には交通量が多い箇所であるにも関わらず、信号待 ちをするスペースが無く、児童が危険にさらされている。	拡幅工事	徳島県
町道高川原27号線	石井町高川原字高川原 キリン堂 東横断歩道	朝夕には交通量が多い箇所であるにも関わらず、信号が 無く、児童が危険にさらされている。	横断旗設置	高川原小学校
		朝夕には交通量が多い箇所であるにも関わらず、信号が 無く、児童が危険にさらされている。	自発光鋲修繕	徳島県
県道平島国府線		朝夕には交通量が多い箇所であるにも関わらず、信号が 無く、児童が危険にさらされている。	横断旗設置	高川原小学校
		朝夕には交通量が多い箇所であるにも関わらず、信号が 無く、児童が危険にさらされている。	横断旗設置	高川原小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、徳島県東部県土整備局吉野川庁舎、石井町建設課、石井警察署

【藍畑小学校】

路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道第十白鳥線	石井町藍畑字第十 竜神橋交差点 	点滅信号があるにもかかわらず、スピードを出している車 が多く、児童の登下校時横断する際に危険である。	信号看板取替	石井警察署
旧県道板野川島線		極端に道が狭くなっているうえ、白線がかなり薄くなっている。	路側拡幅 Tマーク 交差点クロスマーク	徳島県
旧県道板野川島線		カーブミラーは設置されているのだが、見通しが悪く事故 も起こっている。	自発光鋲修繕	徳島県
旧県道徳島吉野線	石井町藍畑字高畑765番地	スピードを出している車がある。	外側線引き直し Tマーク	徳島県
	石井町藍畑字高畑847番地 佐 藤商店横付近	見通しが悪く危険である。	外側線引き直し 交差点クロスマーク	徳島県
旧県道板野川島線	石井町藍畑字高畑~東覚円 藍畑 消防団藍畑分団第5詰所から藍畑 小学校までの区間	道が狭いにも関わらず、スピードを出している車があり、 通学中危険である。	外側線引き直し 交差点クロスマーク Tマーク	徳島県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、徳島県東部県土整備局(吉野川)、石井町建設課、石井警察署