

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	34° 04' 24"	
				経度	134° 25' 02"	
公ト橋 (フリガナ)コウボクバシ	町高原44号線、 諏訪43号線	徳島県名西郡石井町高原字東高原～浦庄字諏訪				
管理者名	点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
石井町	2016.11.10	河川	有	一般道	その他	無

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

点検時に記録				点検者	(株)環境防災	点検責任者	
部材名	判定区分 (I～IV)	変状の種類 (II以上の場合 に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	措置後に記録			
				措置後の 判定区分	変状の種類	措置及び判定 実施年月日	
上部構造	主桁	I					
	横桁						
	床版	II	漏水・遊離石灰	写真-1			
下部構造	II	ひびわれ・漏水跡	写真-2				
支承部	I						
その他	I						

道路橋毎の健全性の診断(判定区分 I～IV)

点検時に記録		措置後に記録	
(判定区分)	(所見等) 間詰床版から漏水・遊離石灰が見られる。 下部工に最大幅w=0.5mmのひびわれが見られる。	(再判定区分)	(再判定実施年月日)
II			

全景写真(起点側、終点側を記載すること)



架設年次	橋長	幅員
2011年	45m	3.0m
		

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(損傷状況)

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載の

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

上部構造(床版)【判定区分: Ⅱ】	下部構造【判定区分: Ⅱ】
<p>写真-1</p> 	<p>写真-2</p> 
【判定区分: 】	【判定区分: 】